WALTER
Technologies pour surfaces

FICHE SIGNALÉTIQUE
L-129F

Système d'identification NFPA



0 = Minimum 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Grave 4 = Extrême

Section 1 - Identification du produit

J. WALTER COMPAGNIE LTÉE
5977 Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Urgence: CANUTEC (613) 996-6666

Marque de commerce: **INOX PLUS Gel**
Nom du produit: Dégraissant / éliminateur de rouille non-toxique pour l'acier inoxydable AISI 300
No. de commande: 53-G 324, 53-G 325, 53-G 327
Classification SIMDUT: E
Contrôlé sous le SIMDUT: Oui

Section 2 - Ingrédients dangereux

Ingrédients	No. CAS	% par poids	DL_{50} (RAT ORAL)	CL_{50} (RAT)
Difluorure d'ammonium	1341-49-7	3-7%	130 mg/kg	N/D
Acide phosphorique	7664-38-2	10-30%	1530 mg/kg	N/D

Section 3 - Caractéristiques physiques / chimiques

État physique:	Gel	**Odeur & apparence:**	Acide, limpide	**Seuil d'odeur:**	N/D
pH:	< 1	**Point d'ébullition:**	110ºC	**Point de congélation:**	0ºC
Gravité spécifique:	1.4 @20°C	**Pression de la vapeur:**	N/D	**Densité de la vapeur:**	N/D
Taux d'évaporation:	N/D	**VOC g/l:**	0	**Solubilité dans l'eau:**	Soluble

Section 4 - Risques d'incendie & d'explosion

Inflammabilité: Non ***Conditions:*** *Aucune*
Point d'éclair: S/O
Température d'auto-inflammation: S/O
Seuil d'inflammabilité (%): Max: S/O Min: S/O

Agents extincteurs: S/O
Voir les produits de décomposition dangereux
Sensibilité aux chocs mécaniques ou charges statiques: S/O

Section 5 - Réactivité

Stabilité chimique: Oui ***Conditions:*** *Aucune*
Conditions à éviter: Chaleur
Substances incompatibles: Bases fortes, verre, ciment
Produits de décomposition dangereux: Dégage des composés fluorés et/ou du fluorure d'hydrogène lorsque chauffé ou en milieu humide. Dégage des oxydes de phosphore provenant de la décomposition thermique et d'hydrogène en réaction avec les métaux. Dégagement des oxydes de carbone et des oxydes d'azote pendant la décomposition thermique.

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**

Section 6 - Propriétés toxicologiques

Voie d'administration: Contact avec les yeux et la peau, ingestion, inhalation
Effets aigus de l'exposition au produit: Le contact avec les yeux, la peau et les tissus muqueux peut causer des brûlures.
Effets chroniques à l'exposition: Le ontact prolongé ou répété peut causer des irritations ou des brûlures.
Limites d'exposition (TLV/TWA): 1 mg/m^3 (Acide phosphorique)
Limites d'exposition (TLV/STEL): 3 mg/m^3 (Acide phosphorique)

Carcérogénicité	Mutagénicité	Toxicité reproducteur	Teratogénicité	Effets synergiques
Non	Non	Non	Non	Non

Si oui en haut, spécifier:

Section 7 - Mesures préventives

Équipement de protection: Lunettes, gant et vêtements de protection
Méthodes de manipulation: Procédure normalement utilisée lors de la manipulation d'acides forts
Élimination des résidus: Éliminer en respectant les réglements municipaux, provinciaux et fédéraux.
Mesures à prendre en cas de fuites: Essuyer avec un matériel absorbant. Rincer les petites quantités avec de l'eau. Neutraliser.
Entreposage: Entreposer sous 50°C, protéger contre le gel.
Mécanismes de contrôle: S/O
Équipement de manutention: S/O
Directives d'expédition: Liquide corrosif, acide inorganique, N.O.S. (Acide phosphorique), Classe 8, UN3264, P.G. III

Section 8 - Premiers soins

Contact avec la peau: Rincer doucement et sans interruption les parties souillées avec l'eau tiède pendant au moins 30 minutes. Sous l'eau courante, enlever l'habillement, les chaussures et les articles en cuir souillés. Consulter un médecin.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et sans intéruptions les yeux exposés en maintenant les paupières ouvertes. Rincer doucement avec de l'eau tiède pour au moins 30 minutes. Consulter un médecin immédiatement.

Inhalation: Amener la victime à l'air frais.

Ingestion: Ne pas induire le vomissement. Si le vomissement se produit naturellement, pencher la victime vers l'avant afin de réduire le risque d'aspiration. Rincer la bouche complètement. Ne jamais donner de quoi si la victime perd rapidement la conscience, est inconcient ou est en train d'ébranler. Changer l'habillement saturé. Consulter un médecin immédiatement.

Autre: Changer les vêtements saturés et laver avant de réutiliser. Dans tous les cas, consulter un médec

Section 9 - Préparation de la fiche signalétique

Préparé par: Gérant de produits international - Outils chimiques
Téléphone: 1-888-592-5837
Date: le 5 juin, 2009

Ces informations sont données en toute bonne foi. Elles correspondent à des valeurs types et non à des spécifications du produit. Ce document ne constitue pas une garantie expresse ou implicite. Les procédures de manutention et d'hygiène industrielle recommandées peuvent être appliquées dans la majorité des cas. Cependant, chaque utilisateur devra examiner ces recommandations dans son contexte spécifique et devra déterminer si elles conviennent pour l'utilisation prévue.

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**